

# 1. 学校周辺危険箇所（状況）

## 1【 富屋特別支援学校～ファミリーマートまでの区間 】

- ① 日光宇都宮道路の盛り土が崩れる危険性がある。
- ② 大小含めて多くの農業用水路が、道路脇に平行、直角に通っており、冠水して境界が分からなくなり転落する危険性がある。
- ③ 緩やかだが下って登る場所があり、冠水する形状になっている。

## 2【 富屋小学校～晃陽電気入口までの区間 】

- ① 日光街道の両脇の側溝に蓋がない区間が連続し、冠水して境界が分からなくなり転落する危険性がある。
- ② 日光街道両脇の桜の木が老木のため、強風により倒木の危険性がある。

## 3【 ファミリーマート～ろまんちっく村までの区間 】

- ① ただおみ温泉の国道293号線を挟んだ西側の山の斜面が崩れる危険性がある。
- ② 国道293号線ろまんちっく村入口付近が冠水する形状。

## 4【 富屋特別支援学校～自動車学校方面までの区間 】

- ① 農業用水路が、道路脇に通っており、冠水して境界が分からなくなり転落する危険性がある。
- ② 高速道路のアンダーパス（地下道）は、冠水の危険性がある。

## 5【 東門～日光街道までの区間 】

※①地震の際、民家の石塀が倒壊する危険性がある。

