




2. 学校周辺危険箇所 ①

冠水（境界不明による転落）


冠水（境界不明による転落）

土砂崩れ



倒木



冠水



冠水



富屋特別支援学校

拡大：2. 学校周辺危険箇所 ②





冠水



2. 学校周辺危険箇所 ②

冠水（境界不明による転落）



石塀の倒壊






冠水（境界不明による転落）


富屋特別支援学

県立富屋特別支援学校


土砂崩れ



冠水（境界不明による転落）



冠水（境界不明による転落）



倒木

